

Инструкция

Разработано и произведено ООО "Алгебра-М".
ТУ 20.30.12 – 001 – 96017175 – 2019



Подготовка поверхности

- 1.1. Во время нанесения и высыхания краски, температура воздуха окрашиваемой поверхности должна быть выше +20°C.
- 1.2. Для лучшей адгезии рекомендуется заматировать поверхность при помощи любых абразивных материалов. Например: шлифовальная шкурка Р400 и выше.
- 1.3. Далее удаляем механические загрязнения, масла, соли и обезжириваем поверхность при помощи растворителя «Тайга» или любого обезжиривателя.

Нанесение краски и сушка

- 2.1. Перед применением Краску хорошо перемешать или взболтать.
- 2.2. Далее смешать с Отвердителем в объемном соотношении 5 : 1 (Где 5 мл - Краска, а 1 мл - Отвердитель).
- 2.3. Выдержать получившуюся готовую смесь не менее 10 минут .
- 2.4. При необходимости добавить Растворитель около 2 - 15 мл. До нужной консистенции готовой смеси. В зависимости от метода и параметров пневмораспыления соотношение Растворителя может быть разным.
- 2.5. Нанести на поверхность в 1 - 2 слоя, с выдержкой между слоями от 10 минут.
- 2.6. Выдержать перед сушкой не менее 30 минут. (Сушку можно произвести и в течении месяца, это не принципиально).
- 2.7. Произвести сушку при 100- 150 °С около 45 минут удобным для Вас способом: ИК-печь, духовой шкаф, строительный фен.

Примечание

- 3.1. Для сушки изделий из металлов и сплавов в домашних условия можно использовать духовой шкаф кухонной плиты с температурным индикатором. Минимальный режим разогрева « 1 » это - около 140 °С.
- 3.2. Также для сушки можно использовать строительный фен. Равномерно прогревайте им поверхность, участок за участком, около часа при температуре 80 - 140 °С.
- 3.3. Для покраски изделий из пластиков (приклады, магазины) рекомендуется использовать сушку при температуре 50 °С около 45 минут. Если материал позволяет, то температуру сушки можно повысить. Если изделие не будет подвергаться сильным внешним воздействиям, то сушку можно не использовать.
- 3.4. При нанесении краски методом пневмораспыления диаметр сопла от 0,4 - 1,4 мм. Давление от 1 – 3 кг/см²
- 3.5. По окончании работ инструменты промыть растворителями «Тайга» или Р – 646, 647.
- 3.6. Время использования готовой смеси (Краска + Отвердитель) около 8 часов. Неизрасходованную готовую смесь можно хранить в закрытой банке в холодильнике, в этом случаи смесь необходимо использовать до 24 часов.